

FICHA TÉCNICA: LONA SUNBRELLA

1. REFERENCIA

Sunbrella Awning/Marine 60"

2. COMPOSICIÓN

100% Acrílico

3. APLICACIÓN

Toldos y parasoles

4. PRUEBAS APLICADAS

NOMBRE DE PRUEBA	BASE	VALOR	MÉTODO DE PRUEBA
1. Construcción de tejido: final	Cada uno	76	ASTM D3775-98
2. Construcción de tejido	Cada uno	35	ASTM D3775-98
3. Peso de la tela	onzas/cuadrado/yarda	9.00	ASTM D3776-96
4. Ancho de tela	Pulgadas	60.0	ASTM D3774-96
5. Prueba hidrostática	cm	45.0	AATCC 127-1998
6. Repelencia al aceite	Grado	5	AATCC 118-1997
7. Rocio (grande)	Clasificación	100 adelante 100 atrás	AATCC 22-2001 (modificada)
8. Resistencia a la rotura	Lbs. de fuerza	285 deformación 180 relleno	ASTM D5031-95
9. Resistencia al desgarre	Lbs. de fuerza	12 deformación 8 relleno	ASTM D2261-96
10. Tabor Rigidez	Unidad Tabor	12.0	ASTM D1388-96
11. Wyzenbeek abrasión	Ciclo	40,000 deformación 40,000 relleno	ASTM D4157-92
12. Boletín Técnico California #17	pasar/fallar	cumple Class I Requisitos	TB 117-2013
13. Resistencia del color a la luz	Grado	Grado 4 @ 2200 Kj	AATCC 169-2003 Opción 3
	Grado	Grado 4/5 @ 1500 Kj	SAE 1960J
14. Garantía	Años	10	Limitada

FICHA TÉCNICA: LONA SUNBRELLA

5. RECOMENDACIONES

- Una de las mejores formas de mantener la buena apariencia de las telas para parasoles Sunbrella® y de retrasar la necesidad de una limpieza profunda o vigorosa es limpiar las telas con agua limpia y fría. En la mayoría de los ambientes, se requerirá una limpieza minuciosa cada dos a tres años.
 - Utilice una esponja o un cepillo suave para aplicar jabón suave y agua tibia a la tela.
 - Enjuague bien
 - Deje secar al aire
- Si en su primer intento no logra quitar la mancha por completo, las manchas difíciles y de moho pueden limpiarse con las siguientes soluciones.

MANCHA	SOLUCIONES DE LIMPIEZA RECOMENDADAS
1. Excremento de pájaro	Mezcle 1/4 taza de detergente líquido para loza por cada galón de agua.
2. Grasa, Aceite, Pintura fresca/seca (látex, aceite, laca)	Coloque almidón de maíz como absorbente; quite el exceso con una regla; limpie los residuos con detergente líquido para loza y agua.
3. Óxido de hierro	Trate con CLR® y enjuague bien.
4. Moho	Mezcle 1/4 taza de detergente líquido para loza y una taza de blanqueador por cada galón de agua.
5. Savia de árbol	Coloque almidón de maíz como absorbente; quite el exceso con una regla; limpie los residuos con detergente líquido para loza y agua.